## PHOTOVOLTAÏQUE

# **GSE ON-ROOF SYSTEM™**

Système de surimposition pour panneaux photovoltaïques traditionnels

## **MONTAGE ARDOISE**











www.gseintegration.com

#### SYSTÈMES DE FIXATION



PLOT DE FIXATION + TIGE FILETÉE H96



Vis à Bois Ø6MM OU Ø8MM



JOINT D'ÉTANCHÉITÉ CUIVRE Ø8/12MM



ECROU BORGNE M8



JOINT TORIQUE Ø9/13MM



CLOCHE DE RECOUVREMENT ALU



ETRIER SIMPLE




**ETRIER DOUBLE** 



RAIL



CONNECTEUR DE RAILS



GUIDE DE PERÇAGE

### SYSTÈME D'INTÉGRATION ARDOISE



PLAQUE À DOUILLE ARDOISE 400/400MM

#### **ACCESSOIRES D'AJUSTEMENT**



RALLONGE DOUILLE AJUSTABLE Ø63MM / 500MM

## SUITE OUTILLAGE NÉCESSAIRE (NON FOURNI)



EMBOUT TORX T×30 (Ø6) / T×40 (Ø8)



PERCEUSE / VISSEUSE



SCIE



DISQUEUSE



CISAILLE



MÈCHE MÉTAL Ø8MM

### **OUTILLAGE NÉCESSAIRE (NON FOURNI)**



SCIE CLOCHE DIAMANT Ø68MM




EMBOUT 6 PANS OU CLÉ À PIPE Ø13MM

#### 3.3. MÉTHODE 3: ARDOISE SUR FERMETTE

#### **ARDOISE**:

DANS UN PREMIER TEMPS IL EST IMPORTANT DE RENFORCER LA CHARPENTE POUR POUVOIR FIXER LE SUPPORT POUR POSER LES PLOTS PAR LA SUITE





<u>A</u>. DÉCOUVRIR L'ESPACE NÉCESSAIRE ET DÉCOUPER LE LITEAU POUR POUVOIR DISPOSER UN SUPPORT BOIS AU DROIT DU CHEVRON DE RENFORT INSTALLÉ PRÉCÉDEMMENT.









#### B. POSER LE PLOT À L'AIDE DES 4 VIS FOURNIS





C. Poser la plaque à douille

AU BESOIN DÉCOUPER LE HAUT DE LA PLAQUE POUR VENIR À FLEUR DU LITEAU SUPÉRIEUR ET POUVOIR REMETTRE LES CROCHETS DE FIXATION ARDOISE.









#### D. DÉCOUPER LES ARDOISES ADJACENTES AU PLOT SUPPORT





E. PERCER L'ARDOISE SUPÉRIEURE EN UTILISANT UNE SCIE CLOCHE DIAMANT Ø68MM





F. METTRE EN PLACE L'ARDOISE PERCER ET LA RANGÉE SUPÉRIEURE






## **G.** DÉCOUPER LA RALLONGE DE DOUILLE À LA LONGUEUR ADÉQUAT ET LA POSITIONNER AUTOUR DU PLOT EN BUTÉE





#### **G.** POSER LES CLOCHES ET PERCER LES RAILS









## **Р**нотоѕ







155-159 rue du Dr Bauer - 93400 SAINT-OUEN

0826 040 021 (0.15€ ttc/min)

Email: contact@gseintegration.com